

ROBOTS CON MOTORES SERVO



CANTIDAD DE EJES	USOS RECOMENDADOS	MODELO	PESO MAXIMO A LEVANTAR	RADIO DE MOVIMIENTO	PESO DEL ROBOT
6 EJES	LUSTRADO / PULIDO / CAMBIO DE PIEZAS / SACADO DE PIEZAS / PERFORADO EN LINEAS AUTOMATICAS DE PRODUCCION	RB03	3 KGS	R= 893 mm	75 KG
		RB08	8 KGS	R= 1389 mm	180 KG
		RB20	20 KGS	R= 9595 mm	290 KG
		RB15L	15 KGS	R= 1810 mm	300 KG
		RB06L	6 KGS	R= 2000 mm	305 KG
6 EJES	SOLDADURA	RH06	6 KGS	R= 1389 mm	180 KG
4 EJES / 1000 CICLOS X HORA	ARMADO Y DESARMADO DE PALLETS	RMD120	120 KGS	R= 1500 mm	1300 KG
		RMD200	200 KGS	R= 1500 mm	1500 KG

ACCESORIOS

Sistema de sujeción neumático

ACCESORIOS EQUIPO DE SOLDADURA:

- Máquina de soldar marca CPVE350
- Antorcha. Incluye alimentador de alambre
- Equipo de limpieza para la punta de soldadura
- Sensor de protección para la punta de soldadura